






LH88
ORBE

Design by Nelson Fossey



同梱内容

1x ORBEランプ

1x 充電ケーブル

1X ユーザーマニュアル

ORBEの光源は内蔵のLEDモジュールです。ランプは水撥ねや水しづきに対してあらゆる角度から保護されています（IPX4定格）。ランプにはUSB-Cコネクタが備わっています。付属の充電ケーブルでランプを任意のUSB-C電源アダプタ（同梱されていません）に接続できます。完全に充電したランプはおよそ48時間点灯します（75%の明るさの場合）。

製品概要

- 1.ランプヘッド
- 2.ランプ本体
- 3.コード
- 4.磁気表面
- 5.プッシュボタン
- 6.LEDインジケータ（バッテリー＆充電ステータス）
- 7.Type-C充電ポート

充電について

- 1.同梱の充電ケーブルをORBEの充電ポートに差し込みます。
- 2.ケーブルの反対端のUSB-Cを、USB-C電源アダプタに差し込みます。

およそ5時間でランプの充電が完了します。

LED情報

操作モード	ライトインジケータステータス
使用中	ライトインジケータ常時オフ
充電中	赤ライトインジケータ常時点灯
充電完了	赤ライトインジケータオフ切替

操作方法

- ・プッシュボタンを一回押すとライトがオンになります。
- ・オンになったら、プッシュボタンをゆっくりと押してライトの色を切り替えることができます。9色のカラーオプションがあります。
- ・明るさを調整するには、ご希望の明るさになるまでプッシュボタンを長押ししてください。
- ・ライトをオフにするには、最後に押してから3秒待って、もう一度押します。

注意：ORBEをクールホワイト、またはウォームホワイトモードのみに設定したい場合は、3回早押ししてください。

フル設定照明モードに戻す場合はこの手順を繰り返してください。

お手入れについて

- ・柔らかいクロスで丁寧に拭いてください。
- ・化学薬品を含む洗浄剤は使用しないでください。

安全上の注意

- ・ランプは乾燥した平らな場所に設置してください。
- ・ORBEは、アダプタを使用せずに屋内および屋外で使用することを目的としています。水から保護し、使用後は室内で保管してください。
- ・ランプヘッドとランプ本体をつなぐコードを引っ張らないでください。
- ・本機器の充電には必ず付属の充電ケーブルと電源アダプタ（同梱されていません）をご使用ください。
- ・必ず該当する各国の規定および国際ならびに地域の安全基準に準拠したアダプタを使用して充電してください。
- ・それ以外のアダプタは適用される安全基準を満たしていない可能性があり、それらのアダプタを使用して充電した場合、死亡または負傷の危険が生じる恐れがあります。
- ・損傷したケーブルや充電器の使用、または湿気のある場所での充電は、火災、感電、怪我、またはケースやその他の物品への損害の原因となる場合があります。
- ・ご利用の機器を極度に高温、または低温の場所に保管しないでください。室温で機器を利用されることを推奨します。
- ・ご自身で本機器や付属のケーブルを点検、修理または分解しないでください。

製品仕様

素材：ABS

重量：535 g / 1.18 lbs

寸法：ランプヘッド：Ø 10 x 9.5 cm / Ø 3.94 x 3.74"

ランプ本体：Ø 8.5 x 13.7 cm / Ø 3.35 x 5.39"

コード：24 cm / 9.45"

最大ルーメン出力：100 lm

LED寿命：30000時間

色温度：3000~7000K

耐水性：IPX4（全角度からの水撥ねまたは水しづきに対する防水）

入力ポート：DC 5V

バッテリータイプ：リチウムイオン4000 mAh

バッテリー電圧：3.7V

通常の使用時間：最大48時間

充電システム：USB Type-C

充電時間(USB Type-C)：5時間

作動温度：0°C~45°C

保証：1年国際